



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	308DCR-2
Serial	HSA01668
Hour	3,835 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Repainted all over / 全体に、傷、リペイント有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With blade / ブレード付き

With arm crane / アームクレーン付き

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

mitsubishi 4M40 #HN8725

EPA STICKER / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G

Worn rubber pad / ラバーパッド摩耗

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**