



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	SH75X-3B
Serial	1660
Hour	2,606 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty, Repainted all over / 全体にキズ、錆び、リペイント有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Offset boom / オフセットブーム仕様

Arm crane / アームクレーン仕様

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4LE2

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G, Rubber pad / ラバーパッド付

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**