



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 924F

Serial 7PN00112

Hour 17,082  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Very rusty, Corroded all over / 全体に錆、腐食箇所多い

Welded mark on boom mount / ブームの付け根に溶接痕あり

Specified painting / 指定色

Damaged cover / カバーの損傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

With piping / 配管付き

## ■ Engine ( エンジン )

CAT 3114 #2ZF08177

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Running ( 走行 )

## ■ Tire ( タイヤ )

Worn each tires / 各タイヤの摩耗あり

17.5-25

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダーオイル漏れ

## ■ Notes ( 特記事項 )

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**