



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model WA100-3

Serial 64369

Hour 4,687 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With slide angle blade / スライドアングルブレード付き

With hyd coupler / 油圧カプラ付き

With fork / フォーク付き

With std bucket / スタンダードバケット付き

■ Engine (エンジン)

KOMATSU S4D102E #26302523

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

Worn each tires / 各タイヤの摩耗あり

16.9-24

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from blade HYD. Hose / ブレードの油圧ホースからオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

書類有(一時抹消)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**