



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	SH75X-3B
Serial	SS1620
Hour	3,130 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆び多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With arm crane / アームクレーン付

With blade / ブレード付

With multi-lever / マルチレバー付

Off-set boom / オフセットブーム仕様

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4LE2

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G

Worn rubber pad / ラバーパッド摩耗

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダーオイル漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**