Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	L20J
Serial	S26-03326
Hour	2,528 ☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆び多い

Defective left door Open/Close / 左ドア開閉不良

Corroded around cabin / キャビンまわり腐食

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

2 seat cabin / 2人乗りキャビン仕様

With V-blade / Vブレード付

Bucketless / バケットなし

■Engine (エンジン)

ISUZU 6BG1

With EPA sticker / EPAステッカー付

Damaged muffler / マフラーエンド破損

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

17.5-25

Snow tire spec / スノータイヤ仕様

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage around torque conveter / トルコンまわりオイル漏れ

Oil leakage around steering cylinder / ステアリングシリンダーオイル漏れ

■Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。