Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	950F
Serial	4DJ03380
Hour	401 ☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆び多い

Worn seat / シート摩耗

Worn bucket / バケット摩耗

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■Engine (エンジン)

CAT 3116 #1CK11364

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

23.5-25

Worn, Cracked all over / 摩耗、ひび割れ多い

■Oil Leakage (油漏れ)

■Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

Defective hour meter / アワーメーター不良

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。