Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	938G
Serial	8RS00708
Hour	31,135 ☑ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Repainted, scratched, deformed/リペイント, 傷, 変形あり

Damaged seat/シート破損

Cracked cabin glass/キャビンガラスひび割れ

Stained in grease / グリス汚れあり

Fertilizer smell/堆肥臭あり

Very rusty, corroded all over/全体に錆, 腐食多い

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

2 seat cabin/2人乗りキャビン

Bucket width 2,680mm/バケット幅 2,680mm

Damaged right front light/右フロントライト破損

Cracked left rear tail lamp/左リアテールランプひび割れ

Bent upper bucket/バケット摩耗, 上部曲がり

Defective power tailgate & fuel guage /電動リアゲート、燃料計不良

■Engine (エンジン)

CAT 3126TA #3AK01316

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

Forward-reverse speed 4 / 前後進4速

■Tire (タイヤ)

20.5-25

Worn, scratched summer tire/夏タイヤ摩耗, 傷あり

■Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from steering cylinder/ステアリングシリンダー滲み

Minor leakage from engine block/エンジンブロック滲み

Oil leakage from mission gauge/ミッションゲージ油漏れ

Several oil leakages around transmission frange connector / ミッションフランジ結合部より数か所油漏れあり

■Notes (特記事項)

書類有(一時抹消)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。