



# Inspection Report

(査定書)

CARRIER DUMP ( キャリアダンプ )

Model MST-2000

Serial 20781

Hour 5,787  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

CANOPY / キャノピー仕様

## ■ Engine ( エンジン )

KOMATSU SA6D110 #65986

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

Worn each parts / 各部の摩耗あり

800R

## ■ Loading Platform ( 荷台 )

Worn each parts / 各部の摩耗あり

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Minor oil leakage from dump cylinder / ダンプシリンダーオイルにじみ

## ■ Notes ( 特記事項 )

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**