Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	50ZV
Serial	50C3-0215
Hour	5,395 ☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty, Repainted all over / 全体にキズ、錆び、リペイント

Rusty around cabin / キャビンまわり錆び有

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

2 seat cabin / 2人乗りキャビン仕様

With coupler / クイックカプラー付

With extra snow blade / 別途、スノーブレード有

■Engine (エンジン)

CUMMINS B4.5-99C

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

16.9-24

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from lift cylinder / リフトシリンダーオイル漏れ

■Notes (特記事項)

書類なし

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。