Inspection Report
(査定書)
CARRIER DUMP (キャリアダンプ)

Model	MST-800VD	
Serial	4446	
Hour	2,579	☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Rusty, scratched, bumps all over/全体に錆, 傷,へこみあり

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Cabin spec/キャビン仕様

■Engine (エンジン)

MITSUBISHI　4D34　#N18887

EPA sticker / EPAステッカー付

■Hydraulic (油圧)

■Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Rubber shoe/ラバーシュー

Cracked shoe/シューひび割れ, 亀裂あり

Worn/摩耗有

■Loading Platform (荷台)

Rusty,bumps/錆, へこみ多い

■Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from dump cylinder/ ダンプシリンダー滲み

Oil leakage from HYD. Pump// 油圧ポンプ油漏れ

Oil leakage from right final-drive, Minor leakage from left-final drive / ファイナルドライブ右側油漏れ、左側滲み

■Notes (特記事項)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。