Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	WA200-7	
Serial	80861	
Hour	13,709	☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Specified painting / 指定色

Rusty, Scratched, Stained in grease / 全体に傷、錆、グリス汚れ有

Worn bucket / バケット摩耗

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■Engine (エンジン)

KOMATSU SAA4D107E

Overheat / オーバーヒートする

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

17.5-25

Worn tire / タイヤ摩耗有

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダーオイル漏れ

■Notes (特記事項)

Overheat displaying on monitor / 液晶モニタにオーバーヒート警告表示有

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。