Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	5FD30	
Serial	5FD30-64515	
Hour	5,426	☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆び多い

Worn seat / シート摩耗

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CANOPY / キャノピー仕様

With hinge / ヒンジ付

High mast (Maximum elevation 4,500mm) / ハイマスト(最大揚高:4, 500mm)

■Engine (エンジン)

TOYOTA 1Z (Diesel Engine / ディーゼルエンジン)

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

Manual-shift / マニュアルシフト仕様

Defective parking brake, Need repair / パーキングブレーキ不良、要修理

■Lift (リフト)

■Tire (タイヤ)

Front 6.00-15, Double tire, Worn out / ダブルタイヤ 摩耗激しい

Rear 6.50-10, Worn out / 摩耗激しい

■Oil Leakage (油漏れ)

Crack on HYD. Hose, Oil leakage / 油圧ホース亀裂有、オイル漏れ有

Oil leakage from lift, tilt, steering cylinders / リフト、チルト、ステアリングシリンダーオイル漏れ有

■Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。