Inspection Report
(査定書)
AERIAL PLATFORM (高所作業機械)

Model	NUL180J	
Serial	18NU10044	
Hour	4,352	☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty, Repainted all over / 全体に傷、錆び、リペイント

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

18 meter spec / 18m仕様

Maximum loading capacity: 200kgs / 最大積載荷重　200kg

■Engine (エンジン)

ISUZU　3CE1

EPA sticker / EPAステッカー付

■Hydraulic (油圧)

■Undercarriage & Running (走行及び足回り)

400G

■Raising Equipment (上昇装置)

Confirmed operation / 稼働確認済

■Platform (プラットフォーム)

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from lift cylinder / リフトシリンダーオイル漏れ

■Notes (特記事項)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。