Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	910M
Serial	H2202006
Hour	12,790 ☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Scratched all over / 全体に傷、錆、リペイント

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

High lift spec / ハイリフト仕様

■Engine (エンジン)

CAT C4.4

EPA sticker / EPAステッカー付

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

Unable to run while battery is low / バッテリー弱いと走行できない

■Tire (タイヤ)

12.00-24

Flatless tire, Worn / ノーパンクタイヤ仕様、摩耗有

■Oil Leakage (油漏れ)

■Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。