Inspection Report
(査定書)

SKID STEER LOADER (スキッドステアローダー)

Model	SK815-5
Serial	00937
Hour	8,724 ☑ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat/シート破損

Very corroded cabin/キャビンの腐食激しい

Rusty, scratched all over/全体に錆, 傷多い

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With bucket, fork/バケット, フォーク付

Bucket width 1,650㎜/バケット幅　1,650㎜

Very corroded, damaged bucket/バケットの腐食,　損傷激しい

Damaged front light/フロントライト破損

Bent side mirror stay/サイドミラー　ステー曲がり

Damaged engine cover, food insulator/エンジンカバー, フードイレシュレーターの損傷あり

■Engine (エンジン)

KOMATSU　4D88E-5KFD　#14900

With EPA sticker/EPAステッカー付

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

10-16.5

Worn, cracked summer tire/夏タイヤ摩耗, 亀裂あり

Rusty, deformed tire wheel/タイヤホイール錆, 変形

■Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from lift cylinder/リフトシリンダー滲み

Minor leakage from HYD.tank/作動油タンク滲み

■Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。