Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	924K
Serial	PWR04704
Hour	14,045 ☑ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat/シート破損

Rusty, scratched, bumps/錆, 傷, へこみ有

Worn bucket/バケット摩耗

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Coupler / クイックカプラー付

Bucket width 2,520㎜/バケット幅 2,520㎜

Damaged front fender/フロントフェンダー破損

Bent right headlight/右ヘッドライト曲がり

Left rear light failure/左リアライト不良

Defective upper-rear cabin working light /キャビン上部リア作業灯1個不良

■Engine (エンジン)

CAT C6.6 #C8N32344

With EPA sticker/EPAステッカー付

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

17.5-25

Worn & scratched spike tires, Missing pins /スパイクタイヤ摩耗, 傷, ピン抜け有

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from tilt cylinder/チルトシリンダー滲み

Minor oil leakage from lift cylinder / リフトシリンダー滲み

■Notes (特記事項)

書類有(一時抹消)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。