Inspection Report
(査定書)

FARM TRACTOR (ファームトラクター)

Model	KT300F	
Serial	10487	
Hour	899	☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CABIN / キャビン付

With extra attachment (Bucket) / 別途、アタッチメント1個有(バケット)

■Engine (エンジン)

KUBOTA D1503

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

FRONT 7-16

REAR 11.2-26

■Oil Leakage (油漏れ)

■Notes (特記事項)

書類なし

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。