Inspection Report
(査定書)
WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	L13-3
Serial	S50-07455
Hour	7,396 ☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty / リペイント、錆あり

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■Engine (エンジン)

ISUZU 4BG1

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

■Tire (タイヤ)

16.9-24

Spike tire, Worn out all over / スパイクタイヤ仕様、全体に摩耗有

■Oil Leakage (油漏れ)

■Notes (特記事項)

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。