Inspection Report
(査定書)
EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	330D
Serial	PFC00170
Hour	13,930 ☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Corroded all over / 全体に錆、腐食激しい

Cracked front window / フロントガラスひび割れ

Corroded side cover / サイドカバー腐食有

Reinforced arm / アームに補強有

Damaged seat / シート破損

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Two way piping / 共用配管付

Multi-lever / マルチレバー付

■Engine (エンジン)

CAT C-9 REMAN ENGINE

■Hydraulic (油圧)

Weak pump / ポンプ弱い

■Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Worn all over / 全体に摩耗有

■Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & bucket cylinders / ブーム、バケットシリンダーオイル漏れ

Minor oil leakage around pump / メインポンプまわりオイル滲み

■Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

Chassis number Unclear / シリアル刻印不鮮明

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。