Inspection Report
(査定書)
FORK LIFT (フォークリフト)

Model	6FD25
Serial	18746
Hour	13,455 ☑ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat/シート破損

Concrete stain all over/全体にコンクリートの付着あり

Rusty, scratched all over/全体に錆, 傷多い

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Canopy soec/CNP仕様

With fork shifter / フォークシフター付き

With front glass, wiper/フロントガラス, ワイパー付

With weight scale/重量計付

■Engine (エンジン)

TOYOTA 2Z #0014981

Diesel engine/ディーゼルエンジン

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

Automatic transmission / AT仕様

■Lift (リフト)

Maximum load 2,500kg/最大荷重2,500kg

■Tire (タイヤ)

Front 5.50-15 Worn double tire/前輪 ダブルタイヤ摩耗

Rear 6.50-10 Heavily worn spike tire, pin missing/後輪 スパイクタイヤ摩耗激しい, ピン抜け

■Oil Leakage (油漏れ)

■Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。