Inspection Report
(査定書)
FORK LIFT (フォークリフト)

Model	7FDJ35
Serial	10623
Hour	16,774 ☑ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat/シート破損

Concrete stain all over/全体にコンクリートの付着あり

Rusty, scratched all over/全体に錆, 傷多い

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Canopy spec/CNP仕様

With front glass, wiper/フロントガラス, ワイパー付

With weight scale/重量計付

High mast 4m/ハイマスト4m

Missing right step/右ステップ欠品

With extra attachments(Spinning, cramp spec) / 別途アタッチメント有(回転、クランプ仕様)

■Engine (エンジン)

TOYOTA 2Z #0046082

Diesel engine/ディーゼルエンジン

■Hydraulic (油圧)

■Running (走行)

Automatic / AT仕様

■Lift (リフト)

Maximum loading capacity 3,000kg/最大荷重3,000kg

■Tire (タイヤ)

Front 5.50-15 Worn snow double tire/前輪 スノーダブルタイヤ摩耗

Rear 6.50-10 Heavily worn spike tire, pin missing/後輪 スパイクタイヤ摩耗激しい, ピン抜け

Air leakage from left-rear tire / 左後輪タイヤ、エア漏れ有

■Oil Leakage (油漏れ)

■Notes (特記事項)

Need replacement battery/バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。