# Inspection Report
## (査定書)
MINI EXCAVATOR ( ミニショベル )

| | | |
|---|---|---|
| Model | VIO45-6A | |
| Serial | 6F420 | |
| Hour | 3,246 | ☑ Confirm |

## ■Appearance & Oparator Room ( 外観及び操縦席 )

Damaged seat/シート破損あり

Rusty, corroded/錆・腐食有り

## ■Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

Cabin spec/キャビン仕様

Arm crane spec/アームクレーン仕様

With multi-lever/マルチレバー付

With two-way piping/共用配管付

With heater/.ヒーター付

Rusty boom, blade cylinder rods/ブーム、ブレードシリンダーロッド錆有り

## ■Engine ( エンジン )

YANMAR　4TNV88C-PBV　#28714

With EPA sticker/EPAステッカー付

## ■Hydraulic ( 油圧 )

## ■Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

Cracked rubber shoe/ラバーシューひび割れ、亀裂有

## ■Swing ( 旋回台 )

## ■Oil Leakage ( 油漏れ )

## ■Notes ( 特記事項 )

建機工譲渡証明書有

Anti-theft key / 盗難防止キー付

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。